

Before use charge the torch for a minimum of 6 hours (maximum of 12 hours). Keep the torch switched off during this period. While charging a red indicator on the working light will be illuminated. This will turn green when fully charged.

### Switch

- Press **once** for low beam
- Press **twice** for high beam
- Press **three times** for flash mode
- Press **four times** for working light
- Press **five times** to turn off



Charge port



Working light

Charge indicator

The light will begin to dim when the battery is discharged. Place on charge immediately to ensure an efficient battery is maintained. The battery is non replaceable. Use supplied charger only.

### Specification:

- Main Beam - single 10w T6 LED
- Work lamp - 15 5730 LED
- Main beam - 400 lumens
- Work lamp - 80 lumens
- Battery - 3.7v/6000mA lithium battery
- Working time - approx 15 hours
- Charge time - approx 12 hours

DC 4.2v/500mA 



Avant toute utilisation, chargez la torche pendant au moins 6 heures (maximum 12 heures). Maintenez la torche éteinte durant cette période. Pendant le chargement, un voyant rouge s'allume sur la lampe de travail. Il deviendra vert lorsque la lampe sera complètement chargée.

### Bouton

**Appuyez une** fois pour le faisceau principal bas  
**Appuyez deux** fois pour le faisceau principal élevé  
**Appuyez trois** fois sur pour passer en mode flash  
**Appuyez quatre** fois pour une lumière de travail  
**Appuyez cinq** fois pour éteindre



La lumière commence à s'affaiblir lorsque la batterie est déchargée. Mettez immédiatement la batterie en charge pour vous assurer une bonne efficacité. La batterie n'est pas remplaçable. Utilisez uniquement le chargeur fourni.

### Caractéristiques techniques :

Faisceau principal - simple LED T6 de 10w

Lampe de travail - 15 5730 LED

Faisceau principal - 400 lumens

Lampe de travail - 80 lumens

Batterie - pile au lithium 3,7v/6000mA

Temps de travail - environ 15 heures

Temps de chargement - environ 12 heures

DC 4.2v/500mA 

